

# 査定表

2024年 5月 29日

## 査定結果ランク基準値

A	磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
B	磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
C	稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
D	稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
E	稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合

## 車両情報

【カテゴリ】	ホイールローダー	【スペック】	m <sup>3</sup>
【メーカー】	三菱	【年式】	年
【型式】	WS310III	【稼働時間】	2277 h
【シリアル】	TW003448	【保管場所】	角山
【ナンバー】			

### ※備考欄

- ・バケット水平不良
- ・ウォッシャータンクフタ無し
- ・リヤハウチの開閉しづらくメンテナンスしづらいです
- ・ホーン鳴らない
- ・給油キャップ破損

点検項目	特記事項	点検項目	特記事項
<b>【機械外観全般】</b>		<b>【足回り】</b>	
<b>【機械外観】</b>		<b>【タイヤの状態】</b>	※タイヤサイズ【15.5-60-18】
前方向から見た状態	C	右フロント	C スパイクタイヤ
左方向から見た状態	C 小窓ガラス割れ	左フロント	C //
後方向から見た状態	C	右リヤ	C //
右方向から見た状態	C	左リヤ	C //
<b>【その他】</b>		<b>【その他】</b>	
上方向	C	センターピンの状態	C ガタ(大)
各カバー、底板、付属品の状態	C	ステアリングの状態	C
<b>【運転席内部】</b>		<b>【バケット】</b>	
内部の状態	C	バケットエッジの状態	C 摩耗(大)要交換
メインモニター表示	C	底板、補強版の状態	C
アワーメーターの作動状態	C	バケットリンクの状態	C
内部機器の作動状態	C	<b>【トランスミッション】</b>	
エアコン・ヒーターの状態	C 【エアコン・ヒーター】	トランスミッションの状態	C
座席の状態	C 破れ数か所有り	操作レバーの作動状態	C
<b>【エンジン】</b>		<b>【ブレーキの機械・作動状態】</b>	
オイル漏れの状態	C	フットブレーキ	C
作動時異音の状態	C	パーキングブレーキ	C
排気ガスの状態	C	<b>【操作】</b>	
<b>【ガタ・水漏れ】</b>		前後進の状態	C
ウォーターポンプの状態	C	<b>【作業機】</b>	
ラジエーターの状態	C	<b>【シリンダー】</b>	
<b>【油圧システム】</b>		バケットの状態	C
<b>【油圧バルブ・油圧ホース油圧配管】</b>		リフトの状態	D 右シリンダー油漏れ
油漏れの状態	C	ステアリングの状態	C
<b>【油圧ポンプ・油圧モータ】</b>		<b>【その他】</b>	
作動状態及び油漏れ・異音	C	各部取り付けピンのガタ状態	C
<b>【その他】</b>		リフトアームの状態	C
作動油の状態	C	アタッチメントの状態	C
操作レバーの作動状態	C		
<b>【電装品】</b>			
バッテリーの状態	C サルファーション起こして粉吹き		