

# 査定表

車両情報		査定結果ランク基準値
カテゴリ： ホイルローダー	A	磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
メーカー： KOMATSU	B	磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
型式： WA150-5	C	稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
シリアルNo： 73086	D	稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
年式： 2006年	E	稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合
稼働時間： 8359 h		
スペック： 港：		備考：

点検項目	査定結果	特記事項
<b>【機械外観全般】</b>		
前方向から見た状態	D	右ライト内側メッキ剥がれ
左方向から見た状態	C	
後方向から見た状態	C	
右方向から見た状態	D	サイドミラー無し
上方向から見た状態	C	
<b>【その他】</b>		
各カバー、底板および付属品の状態	C	
<b>【運転席内部】</b>		
内部の状態	C	左ドア内側破損有り
メインモニター表示	C	
アワーメーターの作動状態	C	
内部機器の作動状態	C	
エアコン・ヒーターの状態	C	
座席の状態	C	
<b>【エンジン】</b>		
オイル漏れの状態	C	
作動時異音の状態	C	
排気ガスの状態	C	
<b>【水漏れの状態】</b>		
ウォーターポンプのガタ状態	C	
ラジエーターの状態	C	

【油圧システム】

【バルブ・ホース・配管】

配管の油漏れの状態 C

【ポンプ・モーター・トルコン】

作動状態及び油漏れ、異音 C

【その他】

作動油の状態 C

操作レバーの作動状態 C

【電装品】

バッテリーの状態 C バッテリーケース金具破損

【足回り・タイヤの状態】 ※18.4-24 スノータイヤ

右フロントの状態 C

左フロントの状態 C

右リヤの状態 C

左リヤの状態 C

【その他】

センターピンの状態 C

ステアリングの状態 C

【バケット】

エッジの状態 C

底板、補強板の状態 C

リンクの状態 C

【トランスミッション】

トランスミッションの状態 C

操作レバーの作動状態 C

【ブレーキ】

フットブレーキの機能および作動状態 C

パーキングブレーキの機能および作動状態 C

【操作】

前後進の状態 C

【作業機】

【シリンダー】

バケット部分 D 油漏れ有り

リフト部分 C

ステアリング部分 C

各部取り付けピンのガタの状態 C

リフトアームの状態 C

アタッチメントの状態 C エッジ(サメ刃)