

査定表

2024年

6月

24

日

査定結果ランク基準値

A	磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
B	磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
C	稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
D	稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
E	稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合

車両情報

【カテゴリ】	油圧タイヤショベル	【スベック】	0.45㎡
【メーカー】	日立	【年式】	年
【型式】	ZX125W	【稼働時間】	13084 h
【シリアル】	125W-6496	【保管場所】	角山
【ナンバー】			

※備考欄：

- ・タイヤサイズ【9.00R20】
- ・回転灯
- ・バックカメラ・モニター
- ・旋回パターン切り替えバルブ
- ・走行距離【63194km】

点検項目	特記事項	点検項目	特記事項
【機械外観全般】		【旋回台】	
【機械外観】		旋回時の作動状態	C
前方向から見た状態	C	スィベルジョイントの油漏れ状態	C
左方向から見た状態	C	【足回り】	
後方向から見た状態	C	【右側】	
右方向から見た状態	C	リンクブッシュ状態	
【その他】		ドライブsprocket状態	
上方向	C	フロントアイドラの状態	
各カバー、底板、付属品の状態	C	下部ローラーの状態	
【運転席内部】		上部ローラーの状態	
内部の状態	C	シュー・ゴムキャタの状態	
メインモニター表示	C	【左側】	
アワーメーターの作動状態	C	リンクブッシュ状態	
内部機器の作動状態	C	ドライブsprocket状態	
エアコン・ヒーターの状態	C	フロントアイドラの状態	
座席の状態	C	下部ローラーの状態	
【エンジン】		上部ローラーの状態	
オイル漏れの状態	C	シュー・ゴムキャタの状態	
作動時異音の状態	C	【バケット】	
排気ガスの状態	C	エッジの状態	C
【ガタ・水漏れ】		リンクの状態	C
ウォーターポンプの状態	C	【その他】	
ラジエーターの状態	C	底板、補強版の状態	C 摩耗
【油圧システム】		クレーンフックの状態	
【油圧バルブ・油圧ホース油圧配管】		【操作】	
油漏れの状態	C	前後進の状態	C
【油圧ポンプ・油圧モータ】		【作業機】	
作動状態及び油漏れ・異音	C	ブームシリンダーの状態	C 右側油漏れ有り
【その他】		アームシリンダーの状態	C 油漏れ有り
作動油の状態	C	アタッチメントの状態	
操作レバーの作動状態	C	アームシリンダーホース	C 劣化・損傷
【電装品】			
バッテリーの状態	C		