

査定表

2024年 5月 31日

査定結果ランク基準値

A	磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
B	磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
C	稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
D	稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
E	稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合

車両情報

【カテゴリ】	ホイールローダー	【スペック】	1.3m ³
【メーカー】	コマツ	【年式】	2011年
【型式】	WA100-6	【稼働時間】	1240 h
【シリアル】	WA115-80975	【保管場所】	角山
【ナンバー】	82-31		

※備考欄

- ・バッテリー弱い充電
- ・油圧・配管付き→ホースひび割れ劣化
- ・リヤフェンダー無し

点検項目	特記事項	点検項目	特記事項
【機械外観全般】		【足回り】	
【機械外観】		【タイヤの状態】	※タイヤサイズ【16.9-24】
前方向から見た状態	C	右フロント	C 夏タイヤ
左方向から見た状態	C サビ目立つ	左フロント	C //
後方向から見た状態	C	右リヤ	C スパイクタイヤ
右方向から見た状態	C サビ目立つ	左リヤ	C //
【その他】		【その他】	
上方向	C	センターピンの状態	C
各カバー、底板、付属品の状態	C	ステアリングの状態	C
【運転席内部】		【バケット】	
内部の状態	C	バケットエッジの状態	C
メインモニター表示	C	底板、補強版の状態	C
アワーメーターの作動状態	C	バケットリンクの状態	C
内部機器の作動状態	C	【トランスミッション】	
エアコン・ヒーターの状態	C 【エアコン・ヒーター】	トランスミッションの状態	C
座席の状態	C	操作レバーの作動状態	C
【エンジン】		【ブレーキの機械・作動状態】	
オイル漏れの状態	C	フットブレーキ	C
作動時異音の状態	C	パーキングブレーキ	C
排気ガスの状態	C	【操作】	
【ガタ・水漏れ】		前後進の状態	C
ウォーターポンプの状態	C	【作業機】	
ラジエーターの状態	C	【シリンダー】	
【油圧システム】		バケットの状態	C
【油圧バルブ・油圧ホース油圧配管】		リフトの状態	C
油漏れの状態	C	ステアリングの状態	C
【油圧ポンプ・油圧モータ】		【その他】	
作動状態及び油漏れ・異音	C タンク付近油漏れ有り	各部取り付けピンのガタ状態	C
【その他】		リフトアームの状態	C
作動油の状態	C	アタッチメントの状態	C 【バケツ・マルチ・バケツのみ】
操作レバーの作動状態	C		
【電装品】			
バッテリーの状態	C 弱い		