

査定表

車両情報		査定結果ランク基準値
カテゴリ： ホイルローダー	A	磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
メーカー： KUBOTA	B	磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
型式： R420D	C	稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
シリアルNo： 10299	D	稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
年式：	E	稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合
稼働時間： 2504 h		
スペック：		
港：		
		備考： 夏タイヤが古い為ひび割れ有。 イモビ付き・ホーン鳴らない。 エンジンオイル・燃料汚れ有。

点検項目	査定結果	特記事項
【機械外観全般】		
前方向から見た状態	C	色あせ
左方向から見た状態	C	ドア下腐食
後方向から見た状態	C	色あせ
右方向から見た状態	C	ドア下腐食
上方向から見た状態	C	
【その他】		
各パーツ、底板および付属品の状態	C	
【運転席内部】		
内部の状態	C	
メインモニター表示	C	
アワーメーターの作動状態	C	
内部機器の作動状態	C	
エアコン・ヒーターの状態	C	
座席の状態	C	裂け有
【エンジン】		
オイル漏れの状態	C	
作動時異音の状態	C	
排気ガスの状態	C	
【水漏れの状態】		
ウォーターポンプのガタ状態	C	
ラジエーターの状態	C	

【油圧システム】

【バルブ・ホース・配管】

配管の油漏れの状態 **C**

【ポンプ・モーター】

作動状態及び油漏れ、異音 **C**

【その他】

作動油の状態 **C**

操作レバーの作動状態 **C**

【電装品】

バッテリーの状態 **C**

【足回り・タイヤの状態】

※スパイクタイヤ 12.5-70-16

右フロントの状態 **C**

ひび割れ有

左フロントの状態 **C**

右リヤの状態 **C**

左リヤの状態 **C**

【その他】

センターピンの状態 **C**

ガタ有(少)

ステアリングの状態 **C**

【バケット】

エッジの状態 **C**

底板、補強板の状態 **C**

リンクの状態 **C**

【トランスミッション】

トランスミッションの状態 **C**

操作レバーの作動状態 **C**

【ブレーキ】

フットブレーキの機械および作動状態 **C**

パキングブレーキの機能および作動状態 **C**

【操作】

前後進の状態 **C**

【作業機】

【シリンダー】

バケット部分 **C**

リフト部分 **C**

ステアリング部分 **C**

各部取り付けピンのガタの状態 **C**

リフトアームの状態 **C**