

# 査定表

R6 11月 8日

## 査定結果ランク基準値

## 車両情報

A	磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
B	磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
C	稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
D	稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
E	稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合

【カテゴリ】 ローター除雪車

【メーカー】 日除

【型式】 HTR251

【シリアル】 R03A-0143

### ※備考欄

- ・エンジン各部漏れ→リヤクランクシール、ヘッドガスケット
- ・フロア背面曲がり 3速でこする

点検項目	特記事項	点検項目	特記事項
<b>【機械外観全般】</b>		<b>【足回り】</b>	
<b>【機械外観】</b>		<b>【タイヤの状態】</b>	
前方向から見た状態	C	右フロント	C
左方向から見た状態	C	左フロント	C
後方向から見た状態	C	右リヤ	C
右方向から見た状態	C	左リヤ	C
<b>【その他】</b>		<b>【その他】</b>	
上方向	C	センターピンの状態	C
各カバー、底板、付属品の状態	C	ステアリングの状態	C
<b>【運転席内部】</b>		<b>【動力伝達装置】</b>	
内部の状態	C	トランスミッションの状態	C
メインモニター表示	C	分配機の状態	C
アワーメーターの作動状態	C	<b>【ブレーキ機能および作動状態】</b>	
内部機器の作動状態	C	フットブレーキ	C F左右漏れ
エアコン・ヒーターの状態	C	パーキングブレーキ	C
座席の状態	C	<b>【走行操作】</b>	
<b>【エンジン】</b>	ヘッドガスケット	前後進の状態	C
オイル漏れの状態	C リヤクランクシール	変連の状態	C
作動時異音の状態	C	<b>【各シリンダー】</b>	
排気ガスの状態	C	油漏れ・メッキの状態	C
<b>【ガタ・水漏れ】</b>		<b>【作業装置】</b>	
ウォーターポンプの状態	C	除雪枠の状態	C
ラジエーターの状態	C	オーガーの状態	C
<b>【油圧システム】</b>		ブロアーの状態	C 背面曲がり
<b>【油圧バルブ・油圧ホース油圧配管】</b>		プロペラシャフトの状態	C
油漏れの状態	C	オーガー軸受のガタ	C
<b>【油圧ポンプ・油圧モータ】</b>		シャープピンブッシュのガタ	C
作動状態及び油漏れ・異音	C	シュート旋回部のガタ	C
<b>【その他】</b>		ブロアケースのガタ	C
作動油の状態	C	伝導機の状態	C
操作レバーの作動状態	C	エッジの状態	C
<b>【電装品】</b>		ソリの状態	C
バッテリーの状態	C		