査 定 表

2024年　4 月　2 日

査定結果ランク基準値

A	磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
B	磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
C	稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
D	稼動はするが軽度な修理が必要な状態の場合
E	稼動はするが重度な修理が必要な状態の場合

車 両 情 報

【カテゴリ】	ホイルローダー	【スペック】	2.0㎥
【メーカー】	TCM	【年　式】	2005年
【型　式】	L20-3	【稼働時間】	3077 h
【シリアル】	S26-03361	【保管場所】	角山
【ナンバー】			

※備考欄

・リヤワイパーアーム欠損有り

点検項目		特記事項
【機械外観全般】		
【機械外観】		
前方向から見た状態	C	
左方向から見た状態	C	
後方向から見た状態	C	
右方向から見た状態	C	
【その他】		
上方向	C	
各カバー、底板、付属品の状態	C	
【運転席内部】		
内部の状態	C	
メインモニター表示	C	スピードメーター不動
アワーメーターの作動状態	C	
内部機器の作動状態	C	燃料計反応無し
エアコン・ヒーターの状態	C	
座席の状態	C	
【エンジン】		
オイル漏れの状態	C	
作動時異音の状態	C	
排気ガスの状態	C	
【ガタ・水漏れ】		
ウォーターポンプの状態	C	
ラジエーターの状態	C	
【油圧システム】		
【油圧バルブ・油圧ホース油圧配管】		
油漏れの状態	C	
【油圧ポンプ・油圧モータ】		
作動状態及び油漏れ・異音	C	
【その他】		
作動油の状態	C	
操作レバーの作動状態	C	
【電装品】		
バッテリーの状態	D	・バッテリーターミナル故障 ・バッテリー固定金具無し

点検項目		特記事項
【足回り】		
【タイヤの状態】		※タイヤサイズ【17.5-24】
右フロント	C	スパイクタイヤ
左フロント	C	〃
右リヤ	C	〃
左リヤ	C	〃
【その他】		
センターピンの状態	C	
ステアリングの状態	C	
【バケット】		
バケットエッジの状態		
底板、補強版の状態		
バケットリンクの状態		
【トランスミッション】		
トランスミッションの状態	C	
操作レバーの作動状態	C	
【ブレーキの機械・作動状態】		
フットブレーキ	C	
パーキングブレーキ	C	
【操作】		
前後進の状態	C	
【作業機】		
【シリンダー】		
バケットの状態	C	メッキ剥がれ・ ロッドメッキ錆
リフトの状態	C	
ステアリングの状態	C	
【その他】		
各部取り付けピンのガタ状態	C	
リフトアームの状態	C	
アタッチメントの状態	C	マルチプラウ