

査定表

2024年

7月

12日

査定結果ランク基準値

A	磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
B	磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
C	稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
D	稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
E	稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合

車両情報

【カテゴリ】	ホイルローダー	【スペック】	1.5m ³
【メーカー】	コマツ	【年式】	2007年
【型式】	WA150-5	【稼働時間】	9356 h
【シリアル】	74533	【保管場所】	角山
【ナンバー】	札幌000る63-65		

※備考欄

- 全体的に経年劣化によるサビ、色あせが目立ちます。

点検項目	特記事項	点検項目	特記事項
【機械外観全般】		【足回り】	
【機械外観】		【タイヤの状態】	※タイヤサイズ【18.4-24】TOYO 右フロント
前方向から見た状態	C	左フロント	C スパイクタイヤ
左方向から見た状態	C	右リヤ	C 〃
後方向から見た状態	C	左リヤ	C 〃
右方向から見た状態	C	【その他】	
【その他】		センターピンの状態	C
上方向	C	ステアリングの状態	C
各カバー、底板、付属品の状態	C	【バケット】	
【運転席内部】		バケットエッジの状態	C
内部の状態	C	底板、補強版の状態	C
メインモニター表示	C	バケットリンクの状態	C
アワーメーターの作動状態	C	【トランスミッション】	
内部機器の作動状態	C	トランスミッションの状態	C
エアコン・ヒーターの状態	C	操作レバーの作動状態	C
座席の状態	C 傷んでる	【ブレーキの機械・作動状態】	
【エンジン】		フットブレーキ	C
オイル漏れの状態	C	パークリングブレーキ	C
作動時異音の状態	C	【操作】	
排気ガスの状態	C	前後進の状態	C
【ガタ・水漏れ】		【作業機】	
ウォーターポンプの状態	C	【シリンダー】	
ラジエーターの状態	C	バケットの状態	C
【油圧システム】		リフトの状態	C
【油圧バルブ・油圧ホース油圧配管】		ステアリングの状態	C
油漏れの状態	C	【その他】	
【油圧ポンプ・油圧モータ】		各部取り付けピンのガタ状態	C
作動状態及び油漏れ・異音	C	リフトアームの状態	C
【その他】		アタッチメントの状態	C 【バケット・マルチ・バケットのみ】
作動油の状態	C		
操作レバーの作動状態	C		
【電装品】			
バッテリーの状態	C		