

査定表

R7 4月 4日

査定結果ランク基準値

車両情報

- A** 磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
- B** 磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
- C** 稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
- D** 稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
- E** 稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合

【カテゴリ】 ホイルローダー
 【メーカー】 CAT
 【型式】 910H
 【シリアル】 00308

★アピールポイント★

- ★ エンジンの始動良好
- ★ 外観キレイです☆彡

※備考

- ↖ タペットカバー付近エンジンオイル漏れ有り
- ↖ オイルエレメント付近エンジンオイル漏れ有り

点検項目	特記事項	点検項目	特記事項
【機械外観全般】		【足回り】	
【機械外観】	全体的にサビ有り	【タイヤの状態】	※タイヤサイズ【440/60R24】
前方向から見た状態	C	右フロント	C スパイク
左方向から見た状態	C	左フロント	C //
後方向から見た状態	C	右リヤ	C //
右方向から見た状態	C	左リヤ	C //
【その他】		【その他】	
上方向	C	センターピンの状態	C
各カバー、底板、付属品の状態	C	ステアリングの状態	C
【運転席内部】		【バケット】	
内部の状態	C	バケットエッジの状態	C
メインモニター表示	C	底板、補強版の状態	C
アワーメーターの作動状態	C	バケットリンクの状態	C
内部機器の作動状態	C	【トランスミッション】	
エアコン・ヒーターの状態	C (エアコン) (ヒーター)	トランスミッションの状態	C
座席の状態	C 痛んでる	操作レバーの作動状態	C
【エンジン】		【ブレーキの機械・作動状態】	
オイル漏れの状態	C オイル漏れ	フットブレーキ	C
作動時異音の状態	C	パーキングブレーキ	C
排気ガスの状態	C	【操作】	
【ガタ・水漏れ】		前後進の状態	C
ウォーターポンプの状態	C	【作業機】	
ラジエーターの状態	C	【シリンダー】	
【油圧システム】		バケットの状態	C
【油圧バルブ・油圧ホース油圧配管】		リフトの状態	C
油漏れの状態	C	ステアリングの状態	C
【油圧ポンプ・油圧モータ】		【その他】	
作動状態及び油漏れ・異音	C	各部取り付けピンのガタ状態	C
【その他】		リフトアームの状態	C
作動油の状態	C	アタッチメントの状態	E (バケット) (マルチ) (バケットのみ)
操作レバーの作動状態	C		マルチ左右シリンダー-油漏れ有り
【電装品】		【オプション】	後付け
バッテリーの状態	C	【走行ダンパー・バックモニター・AdBlue仕様】	