

# 査定表

R7 4月 16日

## 査定結果ランク基準値

## 車両情報

- A** 磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
- B** 磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
- C** 稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
- D** 稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
- E** 稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合

【カテゴリ】 ホイルローダー  
 【メーカー】 コマツ  
 【型式】 WA150-5  
 【シリアル】 76227

### ★アピールポイント★

★ エンジンルーム綺麗 ☆☆☆

★

### ※備考

↖ エンジンフードサイドカバー腐食

↖

| 点検項目                     | 特記事項            | 点検項目                      | 特記事項              |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| <b>【機械外観全般】</b>          |                 | <b>【足回り】</b>              |                   |
| <b>【機械外観】</b>            |                 | <b>【タイヤの状態】</b>           | ※タイヤサイズ【18.4-24】  |
| 前方向から見た状態                | C 各部サビ          | 右フロント                     | ピン抜け C スパイク       |
| 左方向から見た状態                | C //            | 左フロント                     | // C //           |
| 後方向から見た状態                | C //            | 右リヤ                       | // C //           |
| 右方向から見た状態                | C //            | 左リヤ                       | // C //           |
| <b>【その他】</b>             |                 | <b>【その他】</b>              |                   |
| 上方向                      | C               | センターピンの状態                 | C                 |
| 各カバー、底板、付属品の状態           | C               | ステアリングの状態                 | C                 |
| <b>【運転席内部】</b>           |                 | <b>【バケット】</b>             |                   |
| 内部の状態                    | C               | バケットエッジの状態                | C                 |
| メインモニター表示                | C               | 底板、補強版の状態                 | C                 |
| アワーメーターの作動状態             | C               | バケットリンクの状態                | C                 |
| 内部機器の作動状態                | C               | <b>【トランスミッション】</b>        |                   |
| エアコン・ヒーターの状態             | C (エアコン) (ヒーター) | トランスミッションの状態              | C                 |
| 座席の状態                    | C               | 操作レバーの作動状態                | C                 |
| <b>【エンジン】</b>            |                 | <b>【ブレーキの機械・作動状態】</b>     |                   |
| オイル漏れの状態                 | C               | フットブレーキ                   | C                 |
| 作動時異音の状態                 | C               | パーキングブレーキ                 | C                 |
| 排気ガスの状態                  | C               | <b>【操作】</b>               |                   |
| <b>【ガタ・水漏れ】</b>          |                 | 前後進の状態                    | C                 |
| ウォーターポンプの状態              | C               | <b>【作業機】</b>              |                   |
| ラジエーターの状態                | C 汚れ.目詰まり       | <b>【シリンダー】</b>            |                   |
| <b>【油圧システム】</b>          |                 | バケットの状態                   | C                 |
| <b>【油圧バルブ・油圧ホース油圧配管】</b> |                 | リフトの状態                    | C                 |
| 油漏れの状態                   | C               | ステアリングの状態                 | C                 |
| <b>【油圧ポンプ・油圧モータ】</b>     |                 | <b>【その他】</b>              |                   |
| 作動状態及び油漏れ・異音             | C               | 各部取り付けピンのガタ状態             | C                 |
| <b>【その他】</b>             |                 | リフトアームの状態                 | C                 |
| 作動油の状態                   | C               | アタッチメントの状態                | C 【バケツ・マルチ・バケツのみ】 |
| 操作レバーの作動状態               | C               |                           | バケツ(改)かさ増し        |
| <b>【電装品】</b>             |                 | <b>【オプション】</b>            |                   |
| バッテリーの状態                 | C               | (走行ダンパー・バックモニター・AdBlue仕様) |                   |